

Service Bulletin



Nr. / no. **011-2018**

Erstellt am / made on: **24-08-2018**

Geräte/devices



- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> KD1x1 | <input type="checkbox"/> KD2x2 | <input type="checkbox"/> KD3x3 | <input type="checkbox"/> KD3x3-F | <input type="checkbox"/> KD4x4 | <input type="checkbox"/> KD4x4-F | <input type="checkbox"/> KDB/KDD |
| <input type="checkbox"/> HD Etronic I | <input type="checkbox"/> HD Etronic II | <input type="checkbox"/> HDE | <input type="checkbox"/> HDE-F | <input type="checkbox"/> HDB/HDD | <input type="checkbox"/> KW | |
| <input type="checkbox"/> KS | <input type="checkbox"/> KSM | <input type="checkbox"/> HSC | <input type="checkbox"/> MP | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SmartWash | <input checked="" type="checkbox"/> SW Plus | <input checked="" type="checkbox"/> JetWash | <input checked="" type="checkbox"/> JW Plus | <input checked="" type="checkbox"/> CW Plus | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> CompactLine | <input checked="" type="checkbox"/> ModulLine | <input checked="" type="checkbox"/> Vacs | | | | |

Münzprüfer Version V7 nimmt Münzen sporadisch nicht an

Der Fehler äußert sich dadurch, dass der Münzprüfer Version V7 sporadisch die Münzen nicht annimmt. Die Ursache ist ein durch Umwelteinflüsse auftretender Reset des Münzprüfers. Der Münzprüfer ist nicht per RMA zurückzusenden. Durch ein Update der Software des Münzprüfers kann der beschriebene Fehler behoben werden. Das Update ist durch den EHRLE-Service mit Hilfe der Software wheasy 5 durchzuführen. Falls die wheasy-Tools nicht vorhanden sind, können Sie diese bei EHRLE erwerben (Art.-Nr. 560 200 / Preis: € 1.282,60). Nach Kauf erhalten Sie einen Link für den Download-Bereich bei wh.

Coin Validator Version V7 does not accept coins sporadically

The error is expressed by the fact that the coin validator version V7 sporadically does not accept the coins. The cause is a reset of the coin validator due to environmental influences. The coin validator is not to be returned by RMA. By updating the software of the coin validator the described error can be solved. The update is to be carried out by the EHRLE service using the software wheasy 5. If the wheasy tools are not available, you can purchase them from EHRLE (Item No. 560 200 / Price: € 1,282.60). After purchase, you will receive a link for the download area at wh.



Anlage / attachment **keine / none**

geprüft am / checked on:
24-08-2018

genehmigt von / approved by:
Christoph Nöldner